

100027 1698660

FIG. 1A




FIG. 1B




FIG. 2A






FIG. 2B



3/22

FIG. 3



1.698660

4/22

FIG. 4




FIG. 5








FIG. 6A**FIG. 6B****FIG. 6C**

7/22

FIG. 7



0998694-1000

8/22

FIG. 8A




FIG. 8B





FIG. 8C



9/22

FIG. 9A




FIG. 9B




FIG. 9C




FIG. 9D





FIG. 9E



10/22

FIG. 10A




FIG. 10B




FIG. 10C




FIG. 10D






FIG. 10E



11/22

FIG. 11



0998691.120304
T0E027" T6986650

12/22

FIG. 12A




FIG. 12B




FIG. 14




FIG. 15A

109 X LINEAR MOTOR (112 YL LINEAR MOTOR, 113 YR LINEAR MOTOR)




FIG. 15B




FIG. 16




FIG. 17A




FIG. 17B




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 19

FIG. 20

URL

TROUBLE DB INPUT WINDOW

OCCURRENCE DATE ~1404

TYPE OF APPARATUS ~1401

OBJECT ~1403

DEVICE S/N ~1402

DEGREE OF URGENCY ~1405


SYMPTOM ~1406

REMEDY ~1407

PROGRESS ~1408

1410 1411 1412

[LINK TO RESULT LIST DATABASE](#) [SOFTWARE LIBRARY](#) [OPERATION GUIDE](#)

FIG. 21

SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING FLOW

FIG. 22

